

# ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

МБОУ «Школа №80» г. Ростова-на-Дону  
(наименование образовательной организации)

Дата проведения обследования: 19.07.2019  
 Наименование объекта: Здание школы  
 Фактический адрес объекта: г. Ростов-на-Дону, улица Пушкинская, 190/108

Контактные данные ответственных лиц: 8-928-296-12-36 Пшеничный Николай Александрович

№ п/п	Состав требований	Отметка о соответствии требованию (соответствует/не соответствует / не применимо)
1	2	3
<b>1</b>	<b>Требования к документированию</b>	
1.1	Требования к наличию рабочей и исполнительной документации	Не соответствует
1.2	Требования соответствия документации стандартам	Не соответствует
<b>2</b>	<b>Требования к структурированной кабельной системе (СКС)</b>	
2.1	Требования к структуре СКС и ее составляющим:	
	– категория медного UTP-кабеля	Соответствует
	– магистральная кабельная составляющая СКС для активного оборудования локальной вычислительной сети (ЛВС)	Не соответствует
	– резервирование оптических магистральных каналов	Не соответствует
	– совместимость оптической магистральной составляющей СКС с оптическими модулями активного оборудования	Не применимо
	– прокладка магистральных кабелей между зданиями	Не применимо
	– установка главного кросса	Не соответствует
	– размещение этажных коммутационных центров (ЭЦ)	Не соответствует
	– установка информационных розеток на рабочих местах	Соответствует
	– общее количество портов	Соответствует
	– прокладка магистральных кабелей СКС	Не соответствует

1	2	3
	– прокладка кабелей горизонтальной составляющей СКС	Не соответствует
	– размещение информационных розеток для смежных систем	Не соответствует
2.2	Требования к заземлению телекоммуникационного оборудования	Соответствует
2.3.	Требования к оснащению помещения аппаратной (ПА):	
	– размещение ПА	Не применимо
	– размеры ПА	Не применимо
	– наличие в ПА системы кондиционирования	Не применимо
	– соответствие ПА климатическим нормам	Не применимо
	– пожарная безопасность ПА	Не применимо
	– пол ПА	Не применимо
	– освещение ПА	Не применимо
	– вентиляция ПА	Не применимо
	– дверные проемы ПА	Не применимо
	– ограничение доступа в ПА	Не применимо
	– электроснабжение ПА	Не применимо
	– система бесперебойного питания ПА	Не применимо
2.4	Требования к этажным коммутационным центрам (ЭКЦ):	
	– размещение ЭКЦ	Не применимо
	– электроснабжение ЭКЦ	Не применимо
	– дверные проемы ЭКЦ	Не применимо
	– ограничение доступа в ЭКЦ	Не применимо
	– освещение ЭКЦ	Не применимо
2.5	Требования к маркировке СКС	Не соответствует
2.6	Требования гарантии	Не применимо
<b>3</b>	<b>Требования к локальной вычислительной сети (ЛВС)</b>	
3.1	Требования к оборудованию ЛВС:	
	– оборудование сегмента подключения пользователя	Соответствует
	– оборудование магистрального сегмента	Соответствует
	– оборудование беспроводной ЛВС	Соответствует
3.2	Требования к архитектуре и топологии ЛВС:	
	– топология и архитектура проводной ЛВС	Соответствует
	– архитектура беспроводной ЛВС	Соответствует
3.3	Требования к отказоустойчивости	Не соответствует
3.4	Требования к эксплуатации	Не соответствует
3.5	Требования к гарантии	Не применимо
3.6	Требования к маркировке компонентов ЛВС	Не соответствует

1	2	3
3.7	Требования к размещению оборудования ЛВС в помещении аппаратной	Не применимо

**Заключение по результатам обследования текущего состояния ИТИ образовательной организации:**

Для соответствия предъявленным требованиям информационно-телекоммуникационная инфраструктура здания школы требует серьезной модернизации

**Обследование текущего состояния ИТИ выполнили:**

Представитель  
организации,  
выполняющей обследование



Д.А.Кусалов (Ф.И.О., подпись)

Представитель(ли) органа  
образовательной организации:

В.В.Плотникова (Ф.И.О., подпись)